



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS

**Fotos do atual estado do prédio onde será
instalada a futura**

Sede do poder Legislativo.



Foto 01 – Prédio em questão. Foto mostra fachada principal.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 02 – Foto da fachada principal, focada no pavimento térreo. Aqui serão abertas duas portas e trocada à porta de acesso ao pavimento térreo.



Foto 03 – Foto da fachada lateral, mostrando revestimentos em granito para se recompor e beiral no telhado para instalação de calha.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 04 – Perspectiva interna da porta de acesso a plataforma de acessibilidade. Uma parte da parede vai ser demolida para possibilitar o funcionamento de tal equipamento. Outro detalhe, será a alteração na porta de acesso interno ao segundo piso que passará a ser de correr.



Foto 05 – Outra vista da foto anterior, agora na perspectiva da laje que sofrerá um corte para o acesso da plataforma de acessibilidade ao segundo andar. O corte será feito a partir de um reforço estrutural que contará com pilar e viga de concreto armado.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 06 – Foto interna mostrando onde será instalado o novo padrão de entrada de energia.



Foto 07 – Foto interna mostrando a situação atual do prédio; podemos ver um início de deterioração da argamassa por conta de umidade ascendente e a necessidade de pintura das paredes. Nas paredes serão instalados os eletrodutos galvanizados externos e para dividir em salas serão instaladas divisórias.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 08 – Foto interna mostrando a porta mencionada na foto 04, a qual será removida, bem como parte da parede à esquerda. A nova porta a ser instalada será de correr.



Foto 09 – Foto interna mostrando a situação atual do prédio; podemos ver um início de deterioração da argamassa por conta de umidade ascendente e a necessidade de pintura das paredes. Nas paredes serão instalados os eletrodutos galvanizados externos e para dividir em salas serão instaladas divisórias.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 10 – Foto interna mostrando a situação atual do prédio; podemos ver a necessidade de pintura das paredes. Nas paredes serão instalados os eletrodutos galvanizados externos e para dividir em salas serão instaladas divisórias.



Foto 11 – Foto interna. Neste cômodo será retirada a bancada, além da retirada da argamassa deteriorada e renovação da pintura. Aqui será abrigado o arquivo morto da Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 12 – No segundo andar, vemos parte de parede que será removida para aumento da cozinha.



Foto 13 – No segundo andar, parte de parede que será removida para aumento da porta do banheiro que será adaptado para pessoas com necessidades especiais.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 14 – Ainda no segundo andar, vemos parte do salão que será dividido entre plenário e sala de reuniões, para tanto serão instaladas divisórias.



Foto 15 – Detalhe do piso do segundo andar o qual será cortado para a passagem da estrutura que sustentará a plataforma de acessibilidade.



Câmara Municipal de Bicas

PRAÇA RAUL SOARES, 20 – CENTRO – BICAS – CEP: 36.600-000

Tel./Fax: 0XX 32 – 3271 – 2973

ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 16 – Detalhe do hall de acesso ao plenário no segundo andar. Será cortada a parede para instalação de porta de acesso, removendo o basculante, será rebaixado o piso e criado dois novos degraus, a porta a direito será eliminada e a porta a esquerda será de correr como explicado a foto 08.



Foto 17 – Tomada externa da foto anterior. Esta porta será removida e o vão será fechado para acesso ao segundo andar.